

DIMNJAK d.o.o. Biljska cesta 66 31000 Osijek	T:031/20 88 33 F:031/20 88 37 e-mail: dimnjak@dimnjak.hr	Iban: HR 1041240031127002227 Kent banka Oib:93385987809
--	--	---

VRSTE OPASNOSTI DIMOVODNOG SUSTAVA

VRSTE OPASNOSTI	NAPOМЕНА	AKTIVNOST	ROK SANACIJE
PRISUTNOST ZAPALJIVE SMOLE/ ČAĐI	POSTOJI VELIKA OPASNOST OD PROPUSNOSTI DIMNJAKA	UPOZORENJE KORISNIKU/VLASNIKU: SVAKO DALJNJE KORIŠTENJE DIMNJAKA U ODGOVORNOSTI KORISNIKA/VLASNIKA; IZVRŠITI STROJNO SKIDANJE NASLAGA, ISPITIVANJE DIMNOM PATRONOM I SNIMANJE KAMEROM; U SLUČAJU NEGATIVNIH REZULATATA POTREBNO IZVESTI REKONSTRUKCIJU DIMNJAKA PREMA TPD-U	0 DANA
UGROŽENA KONSTRUKCIJA	POSTOJI OPASNOST OD URUŠAVANJA DIMNJAKA	UPOZORENJE KORISNIKU/VLASNIKU: SVAKO DALJNJE KORIŠTENJE DIMNJAKA U ODGOVORNOSTI KORISNIKA/VLASNIKA; POTREBNO IZVESTI REKONSTRUKCIJU DIMNJAKA PREMA TPD-U	0 DANA
NEDOSTAJU VRATAŠČA	NEMOGUĆNOST ODRŽAVANJA DIMNJAKA POSTOJI VELIKA OPASNOST OD TROVANJA I POŽARA	UPOZORENJE KORISNIKU/VLASNIKU: SVAKO DALJNJE KORIŠTENJE DIMNJAKA U ODGOVORNOSTI KORISNIKA/VLASNIKA, POTREBNO UGRADITI KONTROLNA PLINOTIJEWSA VRATAŠČA	0 DANA
ZAPREKA U DIMNJAKU	POSTOJI VELIKA OPASNOST OD TROVANJA I POŽARA	UPOZORENJE KORISNIKU/VLASNIKU: SVAKO DALJNJE KORIŠTENJE DIMNJAKA U ODGOVORNOSTI KORISNIKA/VLASNIKA; potrebno snimanje kamerom i utvrđivanje kote začepljenja te nakon toga pristupiti otklanjanju nedostataka	0 DANA
PROPUSNOST DIMNJAKA	POSTOJI VELIKA OPASNOST OD TROVANJA I POŽARA	UPOZORENJE KORISNIKU/VLASNIKU: SVAKO DALJNJE KORIŠTENJE DIMNJAKA U ODGOVORNOSTI KORISNIKA/VLASNIKA; OBAVEZNO ISPITIVANJE DIMNOM PATRONOM I SNIMANJE KAMEROM; U SLUČAJU NEGATIVNIH REZULATATA POTREBNO IZVESTI REKONSTRUKCIJU DIMNJAKA PREMA TPD-U	0 DANA
ZARUŠEN KANAL	POSTOJI VELIKA OPASNOST OD TROVANJA I POŽARA	UPOZORENJE KORISNIKU/VLASNIKU: SVAKO DALJNJE KORIŠTENJE DIMNJAKA U ODGOVORNOSTI KORISNIKA/VLASNIKA; potrebno snimanje kamerom i utvrđivanje kote začepljenja te nakon toga pristupiti otklanjanju nedostataka	0 DANA
T - ELEMENT	POSTOJI VELIKA OPASNOST OD TROVANJA I POŽARA	UPOZORENJE KORISNIKU/VLASNIKU: SVAKO DALJNJE KORIŠTENJE DIMNJAKA U ODGOVORNOSTI KORISNIKA/VLASNIKA; POTREBNO IZVESTI REKONSTRUKCIJU DIMNJAKA PREMA TPD-U	0 DANA
DIMNJAK OD AL. CIJEVI (KRUTO GORIVO)	POSTOJI VELIKA OPASNOST OD TROVANJA I POŽARA	UPOZORENJE KORISNIKU/VLASNIKU: SVAKO DALJNJE KORIŠTENJE DIMNJAKA U ODGOVORNOSTI KORISNIKA/VLASNIKA; POTREBNO IZVESTI REKONSTRUKCIJU DIMNJAKA PREMA TPD-U	0 DANA
NEDOPUŠTENA KOLIČINA UGLJIČNOG MONOKSIDA (CO)	POSTOJI VELIKA OPASNOST OD TROVANJA	UPOZORENJE KORISNIKU/VLASNIKU: SVAKO DALJNJE KORIŠTENJE DIMNJAKA U ODGOVORNOSTI KORISNIKA/VLASNIKA; POTREBNO IZVRŠITI IZVANREDNU KONTROLU DIMNJAKA I UREĐAJA ZA LOŽENJE (PO POTREBI KONTAKTIRATI SERVISERA UREĐAJA ZA LOŽENJE)	0 DANA
POPUCAN DIMOVODNI KANAL	POSTOJI VELIKA OPASNOST OD TROVANJA I POŽARA. SVAKO DALJNJE KORIŠTENJE DIMNJAKA U ODGOVORNOSTI KORISNIKA/VLASNIKA	UPOZORENJE KORISNIKU/VLASNIKU: SVAKO DALJNJE KORIŠTENJE DIMNJAKA U ODGOVORNOSTI KORISNIKA/VLASNIKA; OBAVEZNO ISPITIVANJE DIMNOM PATRONOM I SNIMANJE KAMEROM; U SLUČAJU NEGATIVNIH REZULATATA POTREBNO IZVESTI REKONSTRUKCIJU DIMNJAKA PREMA TPD-U	0 DANA
OŠTEĆENA VRATAŠČA	POSTOJI VELIKA OPASNOST OD TROVANJA I POŽARA (PROBLEM U ODVODU DIMNIH PLINOVA U ATMOSFERU I NEMOGUĆNOST ODRŽAVANJA DIMNJAKA)	UPOZORENJE KORISNIKU/VLASNIKU: SVAKO DALJNJE KORIŠTENJE DIMNJAKA U ODGOVORNOSTI KORISNIKA/VLASNIKA; POTREBNA IZMJENE VRATAŠČA ROK 60 DANA	0 DANA

VAŽNO!

U SLUČAJU DA JE ROK SANACIJE OZNAČEN SA 0 DANA (NA DIMNJAČARSKOM STRUČNOM NALAZU) DIMOVODNI SUSTAV NIJE SIGURAN ZA DALJNJU UPORABU, TE JE KORIŠTENJE ISTOG ISKLJUČIVO U ODGOVORNOSTI VLASNIKA/KORISNIKA. ZA ISTE JE TVRTKA DIMNJAK D.O.O. OBEVZNA O ISTOM OBAVIJESTITI INSPEKCIJSKE SLUŽBE /DISTRIBUTERA PLINA.